

# Opcionales Sistemas de Control plásticos



Cabe recordar que todos nuestros controles van como estándar con el Soporte control S.

Los sistemas de control poseen algunos accesorios tales como:  
Gancho para colgar los controles G. Cables varios: 1- Cable alimentación Batería, 2- Cable alimentación encendedor, 3- Cable alimentación Actuador.

## General

Peso del Soporte S: 0.024 grs

Peso del Gancho G: 0.012 kgs

Cód 022A Cable alimentación Batería: Pesos: 1,5mm<sup>2</sup> 0,490kgs 2,5mm<sup>2</sup> 0.750 kgs. Largo: 6 mts.

Cód 022B Cable alimentación encendedor: Pesos: 1,5mm<sup>2</sup> 0,170kgs 2,5mm<sup>2</sup> 0.250 kgs. Largo: 1.80 mts

Cód 022C Cable alimentación Actuador: Pesos: 1,5mm<sup>2</sup> 0,360kgs 2,5mm<sup>2</sup> 0.550 kgs. Largo: 4.40 mts.

Protección UV para trabajo en intemperie.

Provistos con conectores estancos IP66.

Tiempo de Funcionamiento 25% a máx carga.

## Codificación

### Opcionales Sistemas de Control de Actuadores Plásticos:

1-Cable Alimentación Batería. 2-Cable Alimentación Encendedor. 3-Cable Alimentación Actuador. 4-Gancho Control. 5- Soporte Control.

1-Cable alimentación Batería: Cód 022A 2-Cable alimentación Encendedor: Cód 022B 3-Cable alimentación Actuador: Cód 22C

4- Gancho: G 5-Soporte: S

Industrias Mecánicas Welter S.A.

+54 (0351) 4584440 / 4252

[info@lmwsa.com](mailto:info@lmwsa.com)

Ambrosio Funes 929 / 945 - Zona Industrial  
San Vicente - CP. 5006 - Córdoba Argentina

+54 9 351 752 9807

+54 9 351 349 6398

**IMW**  
Industrias Mecánicas Welter